

# ZM303 Indicador



# Instrucciones del usuario

#### ©Avery Weigh-Tronix LLC 2012. Todos los derechos reservados.

Si no se cuenta con licencia o con el previo consentimiento por escrito del propietario de los derechos de autor, o si no lo permiten las leyes, ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse ni almacenarse en un sistema de recuperación electrónica, o transmitirse de ninguna forma o manera, ya sea electrónica o mecánica o mediante fotocopia o grabación. Debe reconocerse plenamente la fuente de procedencia. Avery Weigh-Tronix es una marca comercial registrada de Avery Weigh-Tronix, LLC. Aunque esta publicación era correcta cuando se imprimió, Avery Weigh-Tronix, LLC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso la especificación, el diseño, el precio o las condiciones de suministro de cualquier producto o servicio.

Todos los nombres de marcas y productos mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

# Índice

		página
Canítulo 1 In	formación y advertencias generales	7
oupitulo i ili	Acerca de este manual	
	Convenciones textuales	
	Mensajes especiales	
	Instalación	
	Manipulación segura del equipo si se utilizan baterías	
	Condiciones de humedad	
	Mantenimiento de rutina	
	Limpieza de la máquina	
	Formación	
	Objetos afilados	
	Declaraciones de cumplimiento de las normas FCC y EMC	
	Estados Unidos	
	Canadá	9
	Países europeos	
	Declaración de conformidad	10
Onniforta Olim	luna de ca al fina	44
Capitulo 2 in	troducción	
	Panel delantero	
	Anunciadores	
	Encendido del indicador ZM303	14
Capítulo 3 Ar	olicaciones del indicador	15
	Aplicación de pesaje general	
	Función predeterminada de la tecla SELECT (SELECCIONAR)	
	Pesaje bruto	
	Pesaje neto	
	•	
	Uso del botón de tara	
	Uso de la opción Tara ingresada	
	Uso de la opción Tara preestablecida	
	Uso de los puntos de regulación	
	Imprimir	
	Aplicación de acumulación	
	Función predeterminada de la tecla SELECT (SELECCIONAR)	
	Funciones de teclas especiales	
	Operación de acumulación	
	Aplicación de recuento	
	Función predeterminada de la tecla SELECT (SELECCIONAR)	21
	Funciones de teclas especiales	21
	Operación de muestra	21
	Muestreo por goteo	21
	Muestreo a granel	22
	Ingreso del peso por pieza	
	Aplicación de verificación de peso	
	Función predeterminada de la tecla SELECT (SELECCIONAR)	
	Funciones de teclas especiales	
	Uso del verificador de peso	
	Pesaje de un objeto objetivo	
	Configuración de los límites superior e inferior	
	Operación de los nuntos de regulación en la aplicación de verificación de peso	
	Aplicación de procesamiento por lotes	
	Apriodolori de procesariilente per lotes	4

	Función predeterminada de la tecla SELECT (SELECCIONAR)	
	Funciones de teclas especiales	27
	Operación de procesamiento por lotes	27
	Llenado de 2 velocidades	28
	Llenado de ingredientes	28
	Puntos de regulación independientes	
	Llenado/vaciado	
	Aplicación de retención de picos	
	Función predeterminada de la tecla SELECT (SELECCIONAR)	
	Funciones de teclas especiales	
	Operación de retención de picos	
	Aplicación de pantalla remota	
	Aplicación de pantalla remota	
Capítulo 4	Menús	32
-	Acceder a los menús	32
	Anunciadores del menú	32
	Salir de los menús	
	Menús del nivel de USUARIO	
	Menú de usuario	
	Hora	
	Fecha	
	ID del sitio	
	Sellado	
	Menú Acerca de	
	Arranque	
	Firm y App	
	Serie	
	Opción	
	Enet	
	Descarga	
	Menú de auditoría	
	Recuento	
	Imprimir	42
Capítulo 5	Comunicaciones	43
Capitulo 3	Formatos de impresión predeterminados	
	1 offilatos de impresión predeterminados	
Capítulo 6	Mensajes de error	44
Capítulo 7	Menú del supervisor	
	Menú del supervisor para la aplicación de pesaje general	
	Punto de regulación	
	Anunciadores	
	Salidas	
	Entradas	48
	Imprimir	48
	Restablecer	49
	Tara	49
	Registro de tara 1 - 10	
	Imprimir	
	Restablecer	
	Batería	
	Activar	
	Tiempo de espera	
	Menú del supervisor para la aplicación de acumulación	
	Acumulación	
	Imprimir total	
	Formato total	
	ı⁻∪ı ıııaı∪ ı∪ıaı	33

Borrar los totales	54
Imprimir	54
Restablecer	
Menú del supervisor para la aplicación de recuento	56
Recuento	57
Modo	57
Imprimir total	57
Formato total	
Borrar los totales	58
Menú del supervisor para la aplicación de verificación de peso	60
Verificación	61
Salidas: bloquear y desbloquear	61
Divisiones inferiores	61
Divisiones superiores	62
Restablecer	62
Menú del supervisor para la aplicación de procesamiento por lotes	63
Procesamiento por lotes	63
Tipo	64
Modo	64
Visualización	65
Preact	65
Llenado negativo	66
Notas sobre el procesamiento por lotes	
2 velocidades	66
Ingrediente	67
Puntos de regulación independientes	
Llenado/vaciado	67
Menú del supervisor para la aplicación de retención de picos	68
Retención de picos	
Restablecer	
Menú del supervisor para la aplicación de pantalla remota	70

# 1 Información y advertencias generales

#### 1.1 Acerca de este manual

Este manual se divide en capítulos, por número de capítulo y por el texto de letra grande que se encuentra en la parte superior de la página. Las subsecciones se identifican como se muestra en los encabezados 1.1 y 1.1.1. Los nombres del capítulo y el nivel de la subsección siguiente figuran en la parte superior de las páginas alternas del manual para recordarle en qué parte del manual se encuentra. El nombre del manual y el número de página aparecen en la parte inferior de cada página.

#### 1.1.1 Convenciones textuales

Los nombres de las teclas están escritos en **negritas** y muestran si la tecla que se describe está en mayúsculas o minúsculas. Si una tecla tiene función doble se puede hacer referencia a ella por su función alternativa.

Los mensajes de pantalla están escritos en *negritas cursivas* y reflejan si el mensaje que se muestra está escrito en mayúsculas o minúsculas.

Los nombres de los anunciadores están escritos en *cursivas* y muestran si el anunciador está escrito en mayúsculas o minúsculas.

#### 1.1.2 Mensajes especiales

A continuación se definen algunos ejemplos de mensajes especiales que encontrará en este manual. Las palabras identificadas con una señal poseen significados específicos para alertarle sobre información adicional o del nivel relativo del riesgo.



#### ¡PRECAUCIÓN!

Éste es un símbolo de precaución.

Las precauciones informan sobre procedimientos que, si no se observan, podrían ocasionar daños al equipo, o la corrupción o pérdida de datos.



NOTA: éste es un símbolo de Nota. Los avisos proporcionan información, indicios y consejos importantes y adicionales que le ayudan a utilizar su producto.

#### 1.2 Instalación



NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SOLICITE LAS REPARACIONES A PERSONAL CALIFICADO.

#### 1.2.1 Manipulación segura del equipo si se utilizan baterías



PRECAUCIÓN: riesgo de explosión si la batería se cambia incorrectamente. Sólo puede sustituirse por otra del mismo tipo o una equivalente recomendada por el fabricante. Deseche las baterías usadas siguiendo las instrucciones del fabricante.

#### 1.2.2 Condiciones de humedad

Bajo condiciones de humedad se debe conectar el enchufe directamente al suministro de corriente por medio de una toma de corriente adecuada e impermeable.

**Para las instalaciones en EE.UU.** se debe usar una cubierta que cumpla con las especificaciones de NEMA 3R, según lo requiere el Código Eléctrico Nacional, sección 410-57. Esto permite conectar la unidad con una cubierta impermeable adaptada al enchufe.

Para las instalaciones en Europa se debe usar una toma de corriente que provea un mínimo de protección de IP56 a la conexión de enchufe/cable. Debe asegurarse de que el grado de protección que proporciona el enchufe sea el adecuado para el entorno.

#### 1.3 Mantenimiento de rutina



IMPORTANTE: este equipo debe comprobarse de forma habitual a fin de verificar que su funcionamiento y calibración son correctos. La aplicación y el uso determinarán la frecuencia con la que deben realizarse las calibraciones para lograr un funcionamiento seguro.

Antes de comenzar todo mantenimiento de rutina, siempre aísle el indicador de la fuente de alimentación a fin de evitar la posibilidad de descargas eléctricas.

# Limpieza de la máquina

Table 1.1 QUÉ HACER y QUÉ NO HACER en la limpieza



QUÉ HACER	QUÉ NO HACER
Limpiar el exterior de los productos	Tratar de limpiar el interior de la máquina
normales con un paño limpio humedecido con agua y un poco de detergente suave	Utilizar compuestos abrasivos fuertes, disolventes, limpiadores para restregar o soluciones limpiadoras alcalinas.
Rociar el paño con un fluido limpiador patentado	Rociar cualquier tipo de líquido directamente sobre las pantallas

#### **Formación** 1.5

No intente utilizar una máquina o llevar a cabo ningún procedimiento en ella si no ha recibido la formación apropiada o leído los manuales de instrucción.

Para evitar el riesgo de lesiones causadas por esfuerzos repetitivos (RSI, por sus siglas en inglés), coloque la máquina sobre una superficie ergonómicamente satisfactoria para el usuario. Tome descansos frecuentes si el uso es prolongado.

#### **Objetos afilados** 1.6

No pulse las teclas con destornilladores, uñas largas u otros objetos puntiagudos.

#### 1.7 Declaraciones de cumplimiento de las normas FCC y EMC

#### **Estados Unidos**

Las pruebas efectuadas con este equipo han demostrado que cumple los límites aplicables a los dispositivos digitales de Clase A, según la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección adecuada contra interferencias nocivas cuando se opera el equipo en entornos comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias nocivas en las radiocomunicaciones. El funcionamiento de este equipo en áreas residenciales puede producir interferencias dañinas, en cuyo caso, se le solicitará al usuario que corrija dichas interferencias y se haga cargo de los gastos que ello implique.

#### Canadá

Este aparato digital no excede los límites de la Clase A para emisiones de ruido de radio de aparatos digitales establecidas en las Regulaciones sobre Interferencia de Radio del Departamento de Comunicaciones Canadiense.

#### Países europeos

ADVERTENCIA: este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico es posible que este producto cause interferencias radiofónicas, en cuyo caso puede ser necesario que el usuario adopte medidas adecuadas.

# 1.8 Declaración de conformidad

# 2 Introducción

El ZM303, que se muestra en la Figura 2.1, es un indicador de peso con teclado numérico fácil de usar. El ZM303 está disponible con tres tipos de cubierta: acero inoxidable, aluminio para escritorio y montado en panel de acero inoxidable. Se presenta con uno de los dos tipos de pantalla, para uso en interiores o en exteriores. El indicador tiene un puerto USB, dos puertos serie COM y un puerto Ethernet. Las opciones disponibles son: salida analógica, bucle de corriente/RS485/RS422, dispositivo USB y tarjetas de módulo interno inalámbricas 802.11g.

El indicador también cuenta con tres entradas de nivel lógico con funciones configurables y tres salidas de puntos de regulación. Consulte las especificaciones para obtener una lista completa de especificaciones.




Figura 2.1 Panel delantero de la pantalla del indicador ZM303



Figura 2.2 Ejemplo de pantalla para exteriores

El ZM303 se puede conectar a unidades flash USB, impresoras, pantallas remotas, computadoras y otros dispositivos periféricos por medio de conexiones USB, Ethernet y serie.

# 2.1 Panel delantero

El panel delantero que se muestra en la Figura 2.1, consta de teclas y pantalla.



Pulse las teclas sólo con los dedos. Puede dañar la carátula si usa objetos afilados o rugosos.

La función normal de las teclas en el panel delantero se enumera a continuación. Algunas teclas tienen funciones especiales en ciertas aplicaciones. Los detalles se proporcionan en las secciones de las aplicaciones individuales.

<b>↔</b> TARE	Presione la tecla <b>TARE</b> (TARA) para realizar una función de tara. También indica una tara del teclado, si está habilitada. Funciona como una tecla de flecha hacia arriba para la navegación por el menú.
SELECT	Presione la tecla <b>SELECT</b> (SELECCIONAR) para alternar entre los valores de la pantalla activa.  Mantenga presionada la tecla para ingresar en el editor de los puntos de regulación. Funciona como una tecla de flecha hacia abajo para la navegación por el menú.
PRINT	Presione la tecla <b>PRINT</b> (IMPRIMIR) para enviar información a un dispositivo periférico a través de un puerto de comunicación configurado.  Realiza la función de acumulación, si está habilitada.  Funciona como una tecla de flecha hacia la izquierda para la navegación por el menú.
UNITS	Presione la tecla <b>UNITS</b> (UNIDADES) para navegar entre las unidades de medida disponibles mientras se encuentra en modo de operación normal.  Funciona como una tecla de flecha hacia la derecha para la navegación por el menú.
<b>→0</b> ← zero	Presione la tecla <b>ZERO</b> (CERO) para restablecer la pantalla a cero. Actúa como una tecla ENTER (INTRO) para aceptar un valor o función que se muestra.
SAMPLE	Presione la tecla <b>SAMPLE</b> (MUESTRA) para establecer las funciones de recuento.
START	Presione la tecla <b>START</b> (INICIO) para iniciar o reanudar una acción específica de procesamiento por lotes.
STOP	Presione la tecla <b>STOP</b> (DETENER) para detener una acción específica de procesamiento por lotes.
ID	Presione la tecla <b>ID</b> para mostrar el valor de ID actual.  Mantenga presionada la tecla <b>ID</b> para ingresar un nuevo valor de ID.
F1	Presione la tecla <b>F1</b> para seleccionar opciones específicas de aplicación. Cancela una entrada numérica y actúa como la tecla ESCAPE en el menú de navegación. También se usa para mostrar o ingresar un canal de acumulación. Mantenga la tecla presionada para ver la pantalla de ingreso de contraseña para tener acceso a los menús.

<b>♦</b> SETUP	Pulse la tecla <b>SETUP</b> (CONFIGURAR) para acceder al editor de los puntos de regulación.  Mantenga la tecla presionada para ver la pantalla de ingreso de contraseña para tener acceso a los menús.
TARGET	Presione la tecla <b>TARGET</b> (OBJETIVO) para establecer las funciones de verificación de peso.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 0 •	Utilice el teclado numérico para ingresar los números en las pantallas adecuadas. Presione la tecla <b>C</b> (CLEAR [BORRAR]) para borrar la última entrada.

#### 2.1.1 Anunciadores

Los anunciadores de la pantalla se muestran e identifican en la Figura 2.3.



Figura 2.3 Anunciadores

Estos anunciadores se encienden durante el funcionamiento para informar al usuario sobre el modo de pesaje, la unidad de medida activa, etc.

Tabla 2.1 Asignaciones de anunciador circular

Anunciador	Indica
Círculo 1 (extremo izquierdo)	Actividad de red
Círculo 2	Unidad personalizada
Círculo 3	Peso de pieza
Círculos 3 y 4	Mínimo
Círculos 4 y 5	Máximo

# 2.2 Encendido del indicador ZM303

El indicador se mantiene activo siempre que reciba energía. La energía se puede suministrar mediante:

- Cable de alimentación de corriente alterna (CA) conectado a una toma de corriente debidamente conectada a tierra (100 V de CA - 240 V de CA, 50 ó 60 Hz)
- Paquete de batería externa opcional con celdas 4 D (12 h de funcionamiento con una carga de celdas; 11 h con carga de 4 celdas)
- Convertidor de energía de corriente alterna a corriente directa (CA/CD) (12 a 36 V de CD)

# 3 Aplicaciones del indicador

Este indicador tiene varias aplicaciones de pesaje que se pueden habilitar mediante un menú protegido por contraseña. Sólo se puede activar una aplicación a la vez. Los tipos de aplicaciones disponibles son:

Pesaje general
 Acumulación
 Recuento de partes
 Verificación de peso
 Retención de picos
 Pantalla remota
 (se explica en la página 21)
 (se explica en la página 24)
 (se explica en la página 27)
 (se explica en la página 30)
 (se explica en la página 31)

El indicador viene con la aplicación predeterminada activa denominada Pesaje general.

# 3.1 Aplicación de pesaje general

Esta sección es pertinente si la aplicación de pesaje general está activa.

### 3.1.1 Función predeterminada de la tecla SELECT (SELECCIONAR)

En la aplicación de pesaje general se pueden visualizar los valores bruto, neto y tara al presionar repetidamente **SELECT** (SELECCIONAR).

### 3.1.2 Pesaje bruto



Para cambiar la unidad de medida presione la tecla UNITS (UNIDADES).

Para realizar un pesaje bruto encienda la unidad y realice los pasos siguientes:

 Vacíe la báscula y presione la tecla ZERO (CERO) para restablecer la pantalla a cero...

Aparece un 0 y se ilumina el anunciador center-of-zero (centro de cero).

2. Coloque el elemento para pesar en la báscula...

Se muestra el peso.

Repita los pasos 1 y 2.

#### 3.1.3 Pesaje neto

El pesaje neto está disponible por medio de tres tipos de ingreso de tara.

Botón de tara Cuando esté habilitado presione TARE (TARA) para incluir

como tara el peso de la báscula

Tara ingresada Cuando está habilitada la tecla en un peso de tara y presione

**TARE** (TARA) para configurar.

Tara preestablecida Cuando está habilitada presione TARE (TARA) para recuperar

una tara preestablecida con numeración de 1 a 10



Las opciones Botón de tara y Tara ingresada se pueden habilitar simultáneamente. Si la opción Tara preestablecida está habilitada, se deshabilita automáticamente el Botón de tara y Tara ingresada.

Hay una función automática para borrar las taras. Si está habilitada, después de un pesaje, cuando el peso esté en la banda de cero bruto, la tara se restablece a cero.



Definición: Banda de cero bruto: es un valor configurado que define a una ventana alrededor del cero bruto. Se utiliza de varias maneras en diferentes aplicaciones.

Los tres tipos de tara se explican a continuación:

#### Uso del botón de tara

Para realizar un pesaje neto con el botón de tara, encienda la unidad y realice los pasos siguientes:

 Si en la báscula no hay ningún peso y la pantalla no muestra 0 presione ZERO (CERO)...

*Aparece un 0* y se ilumina el anunciador *center-of-zero* (centro de cero).

2. Coloque el elemento para tarar en la báscula...

Se muestra el peso.

3. Presione **TARE** (TARA)...

Aparece un 0 y se ilumina el anunciador NET (NETO).

4. Coloque el material que se va a pesar en el elemento de tara en la báscula ...

Se muestra el peso neto del material.

- 5. Presione repetidas veces la tecla **SELECT** (SELECCIONAR) para navegar entre los valores bruto, tara y neto.
- 6. Si realiza pesajes repetidos con el mismo elemento de tara no es necesario establecer un nuevo valor de tara, como se describe en los pasos 2 y 3.



Para borrar manualmente un peso de tara, retire todo el peso de la báscula y presione la tecla **TARE** (TARA).

Para efectuar un pesaje neto mediante una tara ingresada, realice los pasos siguientes que describen la operación típica:

 Si en la báscula no hay ningún peso y la pantalla no muestra 0 presione ZERO (CERO)...

**Aparece un 0** y se ilumina el anunciador *center-of-zero* (centro de cero).

 Ingrese el valor de tara del recipiente o caja que se utiliza para contener el material para el que se requiere el valor del peso neto y presione TARE (TARA)...

El peso de la tara se visualiza como un valor negativo y se ilumina el anunciador *NET* (NETO).

3. Coloque en la báscula el recipiente o caja con el material que se va a pesar...

Se muestra el peso neto del material.

- 4. Si realiza pesajes repetidos con el mismo elemento de tara no es necesario establecer un nuevo valor de tara, como se describe en el paso 2.
- 5. Para borrar el peso de la tara de la báscula ingrese **0** y, a continuación, presione **TARE** (TARA)...

La tara se borra y la báscula está en modo de peso bruto.

#### Uso de la opción Tara preestablecida

Las taras preestablecidas se ingresan en un menú protegido por contraseña. Puede haber hasta 10 taras numeradas del 1 al 10. Para realizar un pesaje neto utilizando una de las taras preestablecidas, realice los pasos siguientes:

1. Si en la báscula no hay ningún peso y la pantalla no muestra **0** presione **ZERO** (CERO)...

**Aparece un 0** y se ilumina el anunciador *center-of-zero* (centro de cero).

Presione TARE (TARA)...

Aparece la pantalla que indica el número de entrada de la tara.

Ingrese el número de la tara preestablecida y presione ZERO (CERO)...

El peso de la tara se visualiza como un valor negativo y se ilumina el anunciador *NET* (NETO).

4. Coloque en la báscula el recipiente o caja con el material que se va a pesar...

Se muestra el peso neto del material.

5. Repita el paso 4 hasta que termine de usar el peso de tara.



La tara se borra automáticamente si se habilita la opción Auto Tare Clear (Borrar automáticamente la tara). Para eliminar manualmente el peso de la tara seleccione un registro de tara preestablecida que tenga un valor de 0.

#### 3.1.4 Uso de los puntos de regulación

Los puntos de regulación son valores (peso) en los que las salidas se activan automáticamente. Las salidas pueden controlar los relés conectados a válvulas, luces, otra maquinaria, etc. Las salidas de los puntos de regulación se pueden configurar en el menú de puntos de regulación que se muestra en la Figura 3.1.

Presione **SETUP** (CONFIGURACIÓN) Setpnt out2 out3 out1 Ingrese el Ingrese el Ingrese el valor del valor del valor del punto de punto de punto de regulación regulación regulación

Figura 3.1 Menú de puntos de regulación

Vea en la siguiente nota un resumen de la función de los puntos de regulación.



Operación predeterminada de los puntos de regulación Las salidas deben estar activadas para que los puntos de regulación funcionen. Consulte el Manual de servicio:

Por debajo del valor configurado: Salidas activadas Anunciadores activados

Por encima del valor configurado: Salidas desactivadas Anunciadores desactivados

El anunciador y la salida se apagan cuando el peso excede el punto de regulación configurado para esa salida y permanecen apagados hasta que el peso cae por debajo del punto de regulación.

Realice estos pasos para configurar las salidas:

1. Con el indicador encendido, presione **SETUP** (CONFIGURACIÓN)...

Se muestra **SEtPnt** (Punto de regulación). Consulte el menú de punto de regulación que se muestra en la Figura 3.1 mientras realiza los pasos siguientes

Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra out1.

3. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra el valor actual con el último dígito parpadeando.

4a. Ingrese un valor y presione la tecla **ZERO** (CERO) para aceptar el valor...

Se muestra out1.

#### O bien,

4b. Presione **UNITS** (UNIDADES) para seleccionar la salida siguiente...

Se muestra out2.

- 5. Repita los pasos 3 4b para cada salida.
- 6. Presione dos veces la tecla **F1** para regresar al modo de pesaje normal con los puntos de regulación activos.

#### 3.1.5 Imprimir

Para imprimir la información del peso actual, presione **PRINT** (IMPRIMIR). El formato de impresión configurado saldrá del puerto configurado al dispositivo periférico conectado. El indicador se puede configurar para permitir solo una impresión para cada secuencia de pesaje. Si presiona **PRINT** (IMPRIMIR) cuando está configurado así, se muestra el mensaje *cAnt*.

Consulte Formatos de impresión predeterminados en la página 43.

# 3.2 Aplicación de acumulación

Esta sección es pertinente si la aplicación de acumulación está activa.

#### 3.2.1 Función predeterminada de la tecla SELECT (SELECCIONAR)

En la aplicación de acumulación se pueden visualizar los valores bruto, neto, tara, total bruto, total neto y recuento de transacción al presionar repetidamente **SELECT** (SELECCIONAR).

#### 3.2.2 Funciones de teclas especiales

La tecla siguiente tiene una función adicional en esta aplicación:

F1 Presione F1 y se muestra el canal de acumulación activo (*chAn X*).

Desplácese a través de la lista de canales (*chAn 1 - chAn 10*), utilizando la tecla **PRINT** (IMPRIMIR) o **UNITS** (UNIDADES). Presione **ZERO** (CERO) para activar ese canal.

#### 3.2.3 Operación de acumulación

La aplicación de acumulación se puede usar para registrar los totales de los pesajes individuales.

Siga estos pasos:

1. Presione **ZERO** (CERO) para poner en cero la balanza, si es necesario...

Aparece un 0.

2. Coloque el elemento en la báscula...

Se muestra el peso.



Puede usar el pesaje bruto o neto con la aplicación de acumulación, ya que almacena ambos totales, bruto y neto. Usted tiene 10 canales de acumulación que puede usar para guardar los totales hasta un máximo de 10 productos distintos.

3. Presione **PRINT** (IMPRIMIR) para agregar peso a la acumulación y para imprimir con el formato de impresión seleccionado ...

El anunciador PRINT (IMPRIMIR) se ilumina brevemente.

- 4. Retire el peso de la báscula. El peso debe volver a la banda de cero bruto antes de que se pueda registrar otra impresión y acumulación.
- 5. Repita los pasos del 2 al 4 para cada pesaje que quiera acumular.

Si está activa, mantenga presionada la tecla **PRINT** (IMPRIMIR) durante tres segundos para imprimir o borrar los valores de acumulación activos. Estas funciones se activan o desactivan en un menú protegido por contraseña.

### 3.3 Aplicación de recuento

Esta sección es pertinente si la aplicación de recuento está activa.

#### 3.3.1 Función predeterminada de la tecla SELECT (SELECCIONAR)

En la aplicación de recuento se pueden visualizar los valores bruto, neto, tara y peso por pieza al presionar repetidamente **SELECT** (SELECCIONAR).

#### 3.3.2 Funciones de teclas especiales

Las teclas siguientes tienen una función adicional en esta aplicación:

**SAMPLE** Presione la tecla **SAMPLE** (MUESTRA) para realizar la operación de muestra que se describe a continuación en las secciones de Goteo y Granel.

Mantenga presionada la tecla **SAMPLE** (MUESTRA) para realizar el ingreso del peso por pieza como se describe a continuación.

F1 funciona igual, al presionarla, que la tecla **SAMPLE** (MUESTRA).

#### 3.3.3 Operación de muestra

Se pueden seleccionar dos tipos de muestreo: granel y goteo. Cualquiera de los tipos se puede seleccionar en un menú protegido por contraseña.

**Muestreo por goteo** En este método de muestreo puede contar el número de

elementos indicado en la báscula y cuando esté listo, presione la tecla **SAMPLE** (MUESTRA) o **F1** y la báscula comienza a calcular el peso por pieza y después muestra el recuento.

**Muestreo a granel** En este método de muestreo, usted coloca el número de

elementos indicado en la báscula de una vez (a granel) y la báscula comienza automáticamente a calcular el peso por pieza y luego muestra el recuento. Este es el método de

muestreo predeterminado.

Cada método se describe a continuación.

### 3.3.4 Muestreo por goteo

Con el método de muestreo por goteo activo siga estos pasos para realizar el recuento.

- 1. Presione **ZERO** (CERO) para poner en cero la balanza, si es necesario.
- 2. Utilice un método de tara para tarar un contenedor, si es necesario. Consulte Pesaje neto en la página 16.
- 3. Presione la tecla **SAMPLE** (MUESTRA) o **F1** ...

**ZEroing** (Restableciendo en cero) se muestra brevemente. Esto significa que el indicador se está restableciendo en cero. Se muestra un valor numérico (**XX**). Este número representa el tamaño de muestra actual.

4a. Puede aceptar el tamaño de muestra actual presionando ZERO (CERO).O bien,

4b. Ingrese un nuevo tamaño de muestra y presione **ZERO** (CERO)...

Se muestra **Add** (Agregar). Cuente el número de elementos de la muestra en la báscula y cuando esté listo, presione **SAMPLE** (MUESTRA) o **F1** ...

**buSY** se muestra brevemente, seguido de uno de los dos posibles resultados:

- a. Si la muestra cumplió con los requisitos mínimos de muestra y el peso es estable, la pantalla mostrará el número correcto de piezas en la báscula y se iluminará el indicador COUNT (RECUENTO).
- b Si el tamaño de la muestra no era suficientemente grande o el peso no era estable se muestra brevemente *Abort* (Abortar) y la pantalla regresa al modo de pesaje bruto. Repita los pasos del 3 al 5 con un tamaño de muestra más grande.



El peso mínimo de la muestra es el valor de la banda de cero bruto. El recuento inicial de la muestra es de 5 piezas. El número máximo de piezas que se puede muestrear es de 9999.

- Coloque las partes que va a contar en la balanza. Para acumular el recuento y el número de transacciones, presione PRINT (IMPRIMIR) mientras está en el modo de recuento.
- 6. Si está activa, mantenga presionada la tecla **PRINT** (IMPRIMIR) durante tres segundos para imprimir o borrar los valores de recuento total activo. Estas funciones se activan o desactivan en un menú protegido por contraseña.

### 3.3.5 Muestreo a granel

Con la aplicación de recuento y el método de muestreo a granel activos, siga estos pasos para realizar el recuento.

- 1. Presione **ZERO** (CERO) para poner en cero la balanza, si es necesario.
- 2. Utilice un método de tara para tarar un contenedor, si es necesario. Consulte Pesaje neto en la página 16.
- 3. Presione la tecla **SAMPLE** (MUESTRA) o **F1**...

**ZEroing** (Restableciendo en cero) se muestra brevemente. Esto significa que el indicador se está restableciendo en cero. Después se muestra un valor numérico (**XX**). Este número representa el tamaño de muestra actual.

4a. Puede aceptar el tamaño de muestra actual presionando ZERO (CERO).O bien.

4b. Ingrese un nuevo tamaño de muestra y presione **ZERO** (CERO)...

A continuación, se muestra Add (Agregar).

5. Coloque el número correcto de muestras en la báscula, todo a la vez.

**buSY** se muestra brevemente, seguido de uno de los dos posibles resultados:

a. Si la muestra cumplió con los requisitos mínimos de muestra y el peso es estable, la pantalla mostrará el número correcto de piezas en la báscula y se iluminará el indicador *COUNT* (RECUENTO).

b Si el tamaño de la muestra no era suficientemente grande o el peso no era estable se muestra *Abort* (Abortar) y la pantalla regresa al modo de pesaje bruto. Repita los pasos del 3 al 5 con un tamaño de muestra más grande.



El peso mínimo de la muestra es el valor de la banda de cero bruto. El recuento inicial de la muestra es de 5 piezas. El número máximo de piezas que se puede muestrear es de 9999.

- Coloque las partes que va a contar en la balanza. Para acumular el recuento y el número de transacciones, presione PRINT (IMPRIMIR) mientras está en el modo de recuento.
- 7. Si está activa, mantenga presionada la tecla **PRINT** (IMPRIMIR) durante tres segundos para imprimir o borrar los valores de recuento total activo. Estas funciones se activan o desactivan en un menú protegido por contraseña.

## 3.3.6 Ingreso del peso por pieza

El peso por pieza se puede ingresar manualmente.

- Mantenga presionada la tecla SAMPLE (MUESTRA).
  - Se muestra el peso de la pieza actual.
- Ingrese un nuevo valor y presione la tecla ZERO (CERO) para aceptar el valor.

# 3.4 Aplicación de verificación de peso

Esta sección es pertinente si su indicador tiene la aplicación de verificación de peso activada.

#### 3.4.1 Función predeterminada de la tecla SELECT (SELECCIONAR)

En la aplicación de verificación de peso se pueden visualizar los valores bruto, neto y tara al presionar repetidamente **SELECT** (SELECCIONAR).

#### 3.4.2 Funciones de teclas especiales

Las teclas siguientes tienen una función adicional en esta aplicación:

**TARGET** Presione **TARGET** (OBJETIVO) para establecer el peso objetivo o los límites superior e inferior, según se describe a continuación.

**F1 F1** funciona igual, al presionarla, que la tecla **TARGET** (OBJETIVO).

#### 3.4.3 Uso del verificador de peso

La verificación de peso permite una verificación visual rápida de la aceptabilidad o no aceptabilidad del peso de un elemento. La Figura 3.2 muestra el gráfico de barras de verificación de peso en la parte superior de la pantalla.



Figura 3.2 Grafico de barras de verificación de peso

Hay dos maneras para establecer un peso objetivo:

- Pesar el objeto objetivo Si utiliza este método, el peso aceptable es el peso real de la muestra del objetivo ± un rango predefinido (el valor predeterminado es ±1 división).
- Ingresar los límites de peso superior e inferior Si utiliza este método, el peso aceptable es cualquier peso que esté entre el límite superior y el inferior.

A continuación se explica cada uno de los métodos.



Los anunciadores de verificación de peso se basan en el peso neto, de manera que si una tara está activa solo se tiene en cuenta el peso neto para la verificación de peso. Si no hay una tara, se utiliza el peso bruto como base para los anunciadores.

#### 3.4.4 Pesaje de un objeto objetivo

Con el indicador en el modo de verificación de peso, siga estos pasos para establecer un objetivo mediante el pesaje de un objeto.

- 1. Presione **ZERO** (CERO) para poner en cero la balanza, si es necesario.
- 2. Ingrese una tara si es necesario. Consulte las instrucciones en *Pesaje neto en la página 16*.
- 3. Coloque un objeto del peso deseado en la báscula y presione **TARGET** (OBJETIVO)...

Se muestra el peso y el segmento central del gráfico de barras se ilumina, igual que el anunciador *SP2*.



La ventana objeto aceptable es un rango de **peso objetivo del objeto ± un rango predefinido** que se ingresa en un menú protegido con contraseña.

Mientras más alejado está el peso del peso objetivo, más segmentos inferiores o superiores del gráfico de barras se iluminan. Los segmentos UNDER (INFERIOR) y OVER (SUPERIOR) del gráfico de barras se fijan a 1 división cada uno.

4. Retire el objeto y reemplácelo con el siguiente objeto que debe verificar.

El gráfico de barras indica si el peso es inferior, superior o está dentro del rango del peso objetivo. Si el peso es inferior, se ilumina el anunciador *SP1* y los segmentos de la barra *UNDER* (INFERIOR). Si el peso es superior, se ilumina el anunciador *SP3* y los segmentos de la barra *OVER* (SUPERIOR).

5. Repita el paso 4 hasta terminar de pesar los elementos.

El peso objetivo actual estará activo hasta que repita los pasos del 1 al 3 con un nuevo elemento de peso distinto.

### 3.4.5 Configuración de los límites superior e inferior

Con el indicador en el modo de verificación de peso, siga estos pasos para establecer un objetivo, configurando los límites superior e inferior.

- 1. Presione **ZERO** (CERO) para poner en cero la balanza, si es necesario.
- 2. Ingrese una tara si es necesario. Consulte las instrucciones en *Pesaje neto en la página 16*.
- 3. Con el peso dentro de la banda de cero bruto, presione **TARGET** (OBJETIVO)...

**Lo** se muestra brevemente y, a continuación, el valor actual del peso inferior aceptable.

4. Presione **ZERO** (CERO) para aceptar o ingrese un nuevo peso inferior aceptable y presione **ZERO** (CERO)...

*Hi* se muestra brevemente y, a continuación, el valor actual del peso superior aceptable.

5. Presione **ZERO** (CERO) para aceptar o ingrese un nuevo pesosuperior aceptable y presione **ZERO** (CERO)...

La pantalla regresa al modo de pesaje normal.

6. Coloque un peso en la báscula...

Si el peso está por debajo del peso inferior aceptable, los segmentos del lado izquierdo del gráfico de barras se iluminan.

Cualquier peso que esté entre el peso aceptable superior e inferior provocará que el segmento medio del gráfico de barras se ilumine para indicar que el peso está dentro del rango objetivo.

Si el peso está por encima del peso superior aceptable, los segmentos del lado derecho del gráfico de barras se iluminan.

- 7. Retire el elemento de la balanza y repita el paso 6 para verificar otros elementos.
- 8. Para configurar nuevos límites inferior y superior, repita los pasos del 1 al 5:

# 3.4.6 Operación de los puntos de regulación en la aplicación de verificación de peso

**Dentro de la banda de cero bruto** = Todas las salidas y anunciadores están desactivados.

**Peso inferior al objetivo o por debajo del peso inferior aceptable =** El anunciador *SP1* y la salida 1 están activados.

**Peso dentro del objetivo =** El anunciador *SP2* y la salida 2 están activados.

Peso superior al objetivo o por encima del peso superior aceptable = El anunciador SP3 y la salida 3 están activados.



Las salidas tienen que estar activadas (consulte el Manual de servicio)

Las salidas se pueden configurar como bloqueadas o no bloqueadas en un menú protegido por contraseña.

Si las salidas no están bloqueadas

Los anunciadores y las salidas siguen el estado del gráfico de barras, excepto la banda de cero bruto.

Si las salidas están bloqueadas

El estado de los anunciadores y de las salidas está determinado por el lugar en donde ocurre el primer peso estable después de colocar un elemento en la balanza. La salida y el anunciador bloqueados se establecen en OFF (Desactivado) sólo cuando el peso vuelve a la banda de cero bruto.

# 3.5 Aplicación de procesamiento por lotes

Esta sección es pertinente si su indicador tiene la aplicación de procesamiento por lotes.

### 3.5.1 Función predeterminada de la tecla SELECT (SELECCIONAR)

En la aplicación de procesamiento por lotes se pueden visualizar los valores bruto, neto y tara al presionar repetidamente **SELECT** (SELECCIONAR).

#### 3.5.2 Funciones de teclas especiales

F1

Las teclas siguientes tienen una función adicional en esta aplicación:

**START** Presione **START** (INICIO) para iniciar una operación de procesamiento por lotes.

**STOP** Presione **STOP** (DETENER) para detener una operación de

procesamiento por lotes.


F1 funciona como la tecla START (INICIAR) y STOP (DETENER) cuando

se presiona sucesivamente.



La aplicación de procesamiento por lotes ha agregado selecciones para los valores Preact (1-3) en el menú de punto de regulación que se muestra a continuación:

Presione **SETUP** (CONFIGURACIÓN)



# 3.5.3 Operación de procesamiento por lotes

El procesamiento por lotes permite que el indicador controle hasta tres motores, cronómetros, barrenos, puertas, etc. utilizando las tres salidas con el fin de formar lotes basándose en el peso.

Existen cuatro tipos de operación de procesamiento por lotes:

- Ingrediente único de 2 velocidades
- Llenado de ingredientes (hasta tres ingredientes)
- Llenado con puntos de regulación independientes
- Operación de llenado/vaciado

Otros parámetros que se configuran en un menú protegido por contraseña influyen en la operación de procesamiento por lotes.



El gráfico de barras se iluminará en secuencia para mostrar de 0 a 100% del peso del lote en todos los tipos de lote, excepto los puntos de regulación independientes.

#### 3.5.4 Llenado de 2 velocidades

La opción 2 velocidades es para un ingrediente único con un control de llenado de dos velocidades (rápida/lenta), normalmente una válvula o compuerta de tolva que puede estar totalmente abierta, parcialmente abierta o cerrada. Cuando se inicia el llenado tanto *SP1* como *SP2* se activan (salidas activadas) y establecen el control de velocidad doble a completamente abierto (velocidad rápida). Cuando se alcanza el valor Out 1, SP1 y SP2 se desactivan y esto debería establecer el control de velocidad doble a parcialmente abierto (velocidad lenta). Cuando se alcanza el valor Out 2, SP2 y Output 2 se desactivan para cerrar el dispositivo de control y completar el llenado.

- 1. Presione la tecla **SETUP** (CONFIGURACIÓN) o mantenga presionada la tecla **SELECT** (SELECCIONAR) para acceder al editor de los puntos de regulación.
- 2. Configure Out 1 al valor de llenado rápido y Out 2 al valor de llenado lento.



Ejemplo: para llenar un producto a 100 lb con las últimas 5 lb en llenado lento: se debe configurar Out 1 en 95 y Out 2 en 100.

- 3. Para iniciar o reiniciar el proceso de llenado de dos velocidades, presione **START** (INICIAR) o **F1**.
- 4. Para detener el proceso de llenado, presione **STOP** (DETENER) o **F1**. (**F1** activa y desactiva el proceso.

#### 3.5.5 Llenado de ingredientes

El llenado de ingredientes es para procesar lotes de hasta 3 ingredientes diferentes controlados por los valores de Out 1, 2 y 3. Si el valor de Out 2 es 0, entonces opera como llenador de ingredientes único. Si el valor de Out 3 es 0, entonces opera como llenador de 2 ingredientes.

- Presione la tecla SETUP (CONFIGURACIÓN) o mantenga presionada la tecla SELECT (SELECCIONAR) para acceder al editor de los puntos de regulación.
- 2. Configure Out 1 al valor de 1 ingrediente, Out 2 al valor de 2 ingredientes y Out 3 al valor de 3 ingredientes.
- 3. Para iniciar o reiniciar el proceso de procesamiento por lotes, presione **START** (INICIAR) o **F1**.
- 4. Para detener el proceso de procesamiento por lotes, presione **STOP** (DETENER) o **F1**. (**F1** activa y desactiva el proceso.

#### 3.5.6 Puntos de regulación independientes

Los puntos de regulación independientes funcionan como los puntos de regulación del modo de pesaje general con la adición de los controles de iniciar/detener. También puede realizar pesos negativos/descargas utilizando este modo.

- 1. Presione la tecla **SETUP** (CONFIGURACIÓN) o mantenga presionada la tecla **SELECT** (SELECCIONAR) para acceder al editor de los puntos de regulación.
- 2. Configure los valores Out 1, Out 2 y Out 3.
- 3. Para iniciar o reiniciar el proceso de puntos de regulación, presione **START** (INICIAR) o **F1**.
- 4. Para detener el proceso, presione **STOP** (DETENER) o **F1**. (**F1** activa y desactiva el proceso.

El modo de Fill/Discharge (Llenado/vaciado) normalmente se utiliza para aplicaciones que utilizan el llenado negativo para dispensar una pequeña cantidad de un producto desde una balanza con contenedor grande, depósito o tolva. El contenedor (depósito o tolva) se llena para establecer un peso bruto y luego se pueden realizar una serie de operaciones de llenado por medio de cantidades de peso negativo en bolsas o recipientes antes de que sea necesario volver a cargar o llenar el contenedor (depósito o tolva).

3.5

#### Llenado

Out 1 se asigna como la cantidad de llenado bruto para el contenedor (depósito o tolva) y al pulsar las teclas **START** (INICIO) o **F1** se inicia el llenado. El llenado se basa solo en el peso bruto. Si configura Out 1 en 2.000 y la balanza ya tiene un remanente de 500 lb, la salida 1 se interrumpe (y se desactiva el anunciador *SP1*) cuando se agreguen las 1.500 lb adicionales para completar un peso bruto total de 2.000 lb.

#### Vaciado

Out 2 se asigna como la cantidad de vaciado bruto (peso negativo) usando la tecla **TARE** (TARA) para iniciar el ciclo de vaciado. La balanza se tara antes de activar la salida 2 (y se ilumina el anunciador *SP2*). Un operador puede realizar varias operaciones de vaciado. Cuando el peso bruto del contenedor es bajo, se debe llenar de nuevo.

- Presione la tecla SETUP (CONFIGURACIÓN) o mantenga presionada la tecla SELECT (SELECCIONAR) para acceder al editor de los puntos de regulación.
- Configure Out 1 al peso bruto de llenado en el depósito o contenedor.
   Configure Out 2 al peso del producto que se debe vaciar en bolsas o recipientes más pequeños.
- Para iniciar o reiniciar el proceso de llenado de contenedores grandes, presione START (INICIAR) o F1.
- 4. Para detener el proceso de llenado de contenedores grandes, presione **STOP** (DETENER) o **F1**.
- 5. Presione **TARE** (TARA) para iniciar el proceso de llenado de bolsas.
- 6. Para detener el proceso de llenado de bolsas, presione **STOP** (DETENER) o **TARE** (TARA).

# 3.6 Aplicación de retención de picos

Esta sección es pertinente si su indicador tiene la aplicación de retención de picos activada.

#### 3.6.1 Función predeterminada de la tecla SELECT (SELECCIONAR)

En la aplicación de retención de picos se pueden visualizar los valores bruto, máximo y mínimo al presionar repetidamente **SELECT** (SELECCIONAR).

#### 3.6.2 Funciones de teclas especiales

La tecla siguiente tiene una función adicional en esta aplicación:

F1 restablece los pesos de pico mínimo y máximo al peso bruto actual.

#### 3.6.3 Operación de retención de picos

Sólo se muestra el peso más alto aplicado a la balanza cuando se selecciona la visualización del valor del peso pico. El peso mínimo es designado por un par de anunciadores de *círculo* verde. El peso máximo es designado por un par distinto de anunciadores de *círculo* verde. Consulte la figura 3.3.




Figura 3.3 Anunciadores mín/máx

Con la aplicación de pico activa, siga estos pasos para realizar o visualizar los pesajes de pico.

- Presione repetidamente SELECT (SELECCIONAR) hasta que se iluminen los dos anunciadores de círculos verdes de la derecha. Consulte la figura 3.3. Esto significa que ahora visualiza el peso pico o máximo.
- 2. Si no hay peso en la balanza presione **ZERO** (CERO), si es necesario, presione **F1** para restablecer cualquier valor pico anterior en la pantalla.
- Coloque el peso en la balanza y luego retírelo...

La pantalla muestra el peso pico registrado durante el pesaje.

4. Para borrar el valor de pico, presione **F1**...

Se restablecen los valores mínimo y máximo al peso bruto actual.

5. Repita estos pasos para realizar otro pesaje de picos.

A continuación se muestra un ejemplo de la visualización del peso mínimo. Observe el par de anunciadores de círculos que están iluminados.



A continuación se muestra un ejemplo de la visualización del peso máximo. Observe que un par distinto de anunciadores de círculos está iluminado.



# 3.7 Aplicación de pantalla remota

Esta sección es pertinente si la aplicación de pantalla remota está activa.

El indicador se puede configurar para funcionar como pantalla remota con otros indicadores compatibles o el GSE 350/355IS.

# 4 Menús

Los menús protegidos por contraseña están disponibles para configurar el indicador o ver la información.

#### 4.1 Acceder a los menús

Siga estos pasos para acceder a los menús de ZM303.

1. Cuando el indicador está encendido y se encuentra en el modo normal de funcionamiento mantenga presionada la tecla **F1** ...

Se muestra *Pass*, solicitando que ingrese una contraseña.

2. Ingrese la contraseña del menú que desea y presione la tecla **ZERO** (CERO)...

Se muestra el primer elemento en el nivel superior del menú al que accedió.

 Use las teclas de navegación que se muestran a continuación para navegar a través de la estructura del menú. Los símbolos del cuadro aparecen en la parte inferior de las teclas.

Presione SELECT/ ▼ (SELECCIONAR) para desplazarse hacia abajo en el menú
Presione TARE/ ▲ (TARA) para desplazarse hacia arriba en el menú, excepto en el
elemento inferior de un menú, entonces use ZERO/ ← (CERO) o F1
Presione PRINT/ ◀ (IMPRIMIR) para desplazarse hacia la izquierda en el menú
Presione UNITS/ ▶ (UNIDADES) para desplazarse hacia la derecha en el menú
Presione ZERO/ ← (CERO) para aceptar un valor u opción y desplazarse hacia arriba en el menú.
Presione F1/ para salir y desplazarse hacia arriba en el menú

## 4.2 Anunciadores del menú

La estructura del menú está formada por elementos del menú, parámetros, pantallas de ingreso de valores y listas en las que debe elegir un elemento. Para ayudarle a determinar donde se encuentra en el menú, el gráfico de barras en la parte superior de la pantalla está activado mientras el indicador está en los menús y cambia de aspecto de acuerdo con las siguientes reglas:

**Todos los segmentos parpadean** Significa que está en la estructura del menú pero en ninguna de las pantallas siguientes.

Centro parpadea/otros fijos Significa que está en una pantalla de

advertencia de parámetro.

Centro parpadea/otros apagados Significa que está en una pantalla de ingreso

numérico. Ingrese un número y presione la

tecla **ZERO** (CERO) para aceptar.

**Derecha parpadea/otros apagados** Significa que está en una lista. Desplácese por

las opciones presionando las teclas **PRINT** (IMPRIMIR) y **UNITS** (UNIDADES) y presione

**ZERO** (CERO) para aceptar.

 Si se encuentra en el elemento inferior de un menú, use ZERO (CERO) para aceptar una opción o valor y para desplazarse un nivel hacia arriba o use F1 para salir y desplazarse un nivel hacia arriba sin aceptar la opción o valor. Desde ese punto, presione TARE (TARA) varias veces hasta que...

se muestre **SAVE no** (No guardar). Esto significa "No guardar los cambios".

2. Presione **UNITS** (UNIDADES) para desplazarse por las opciones: **SAVE no** (No guardar), **SAVEYES** (Guardar) y **CANCEL** (Cancelar). Presione la tecla **ZERO** (CERO) para aceptar la opción que se muestra.

Si selecciona **SAVE no** (No guardar) o **SAVEYES** (Guardar), el indicador sale del menú y regresa al modo de pesaje normal.

O bien,

Si selecciona *CAnCEL* (Cancelar), el indicador permanece en el menú.

#### 4.4 Menús del nivel de USUARIO

Los menús del nivel de USUARIO están disponibles para el usuario. Los demás niveles de menú son sólo para supervisores y técnicos.

El nivel de USUARIO (contraseña 111) contiene los menús User (Usuario), About (Acerca de) y Audit (Auditoría) organizados como se muestra en la Figura 4.1.




Figura 4.1 Menús de nivel de USUARIO (contraseña 111)

#### 4.5 Menú de usuario

El menú de usuario se muestra en la Figura 4.2.




Figura 4.2 Menú de usuario

Use este menú para configurar la hora y la fecha, para ingresar el ID de sitio y para ver el estado físico de sellado. A continuación se explica cada uno.

#### 4.5.1 Hora



Los símbolos  $\Psi$  y  $\rightarrow$  que se usan en esta sección se refieren a la dirección de desplazamiento del menú. De manera que User (Usuario)  $\Psi$  Time (Hora), que se muestra arriba, indica que usted se desplaza hacia abajo desde **uSEr** a **tiME**. Esto le ayudará a llevar un registro de dónde se encuentra en la estructura del menú.

 Acceda al menú de usuario (consulte Acceder a los menús en la página 32) y presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra *tiME* (HORA). Utilice esta función para configurar el estilo de la hora y reloj.

2. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra SEt (CONFIGURAR).

3. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

**h- x** se muestra con la **x** parpadeando. Esta es una pantalla de ingreso numérico para ingresar el valor de la hora.

- 4. Ingrese la hora en formato militar (24 h) y presione **ZERO** (CERO) para aceptar ...
  - **M- x** se muestra con la **x** parpadeando. Esta es una pantalla de ingreso numérico para ingresar el valor de los minutos.
- 5. Ingrese el valor de los minutos y presione la tecla **ZERO** (CERO) para aceptar...
  - **S- x** se muestra con la **x** parpadeando. Esta es una pantalla de ingreso numérico para ingresar el valor de los segundos.
- 6. Ingrese el valor de los segundos y presione la tecla **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra **SEt** (CONFIGURAR).

7. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **StYLE** (ESTILO). Utilice esta función para configurar el estilo del reloj para las impresiones. Las opciones son **12h**, **12h-AP** (AM/PM) y **24h** (hora militar).

8. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra 12h.

 Presione UNITS (UNIDADES) para desplazarse por las opciones. Presione la tecla ZERO (CERO) para aceptar la opción que se muestra...

Se muestra StYLE (ESTILO).

10. Presione TARE (TARA)...

Se muestra tiME (HORA).

#### 4.5.2 Fecha

User (Usuario) ↓ Time (Hora) → Date (Fecha)

1. Desde *tiME* (Hora) presione **UNITS** (UNIDADES)...

Se muestra dAtE (Fecha).

Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra **SEt** (CONFIGURAR).

- Presione SELECT (SELECCIONAR)...
  - **y- x** se muestra con la **x** parpadeando. Esta es una pantalla de ingreso numérico para ingresar el valor del año.
- Ingrese el valor del año y presione la tecla ZERO (CERO) para aceptar...
  - **M- x** se muestra con la **x** parpadeando. Esta es una pantalla de ingreso numérico para ingresar el valor del mes.
- Ingrese el valor del mes y presione la tecla ZERO (CERO) para aceptar...
  - **d- x** se muestra con la **x** parpadeando. Esta es una pantalla de ingreso numérico para ingresar el valor del día.
- 6. Ingrese el valor del día y presione la tecla **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra SEt (CONFIGURAR).

7. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **StYLE** (ESTILO). Utilice esta función para configurar el estilo de la fecha para las impresiones. Las opciones son **MMDD2Y**, **MMDD4Y**, **DDMM2Y** y **DDMM4Y**.

8. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra MMDD2Y.

 Presione UNITS (UNIDADES) para desplazarse por las opciones. Presione ZERO (CERO) cuando se muestre su opción...

Se hace la selección y se muestra StYLE (ESTILO).

10. Presione **TARE** (TARA)...

Se muestra dAtE (Fecha).

#### 4.5.3 ID del sitio

User (Usuario) ↓ Time (Hora) → Date (Fecha) → Site ID (ID del sitio)

1. Desde **dAtE** (Fecha), presione **UNITS** (UNIDADES)...

Se muestra SitE id (ID del sitio).

2. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se visualizará una pantalla para un ingreso numérico.

 Ingrese un número de ID del sitio en el teclado numérico y presione la tecla ZERO (CERO) para aceptar.

Se muestra SitE id (ID del sitio).

#### 4.5.4 Sellado

1. Desde SitE id (ID del sitio), presione UNITS (UNIDADES)....


Se muestra **SEAL** (SELLADO).

2. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra *unSEALE* (SIN SELLADO) o *SEALEd* (SELLADO). Este es el estado del sello físico dentro del indicador. Si la unidad está sellada, no se puede hacer ningún cambio a la configuración del indicador.

- 3. Presione **F1** para regresar a la pantalla **SEAL** (SELLADO).
- 4. Para salir del menú, consulte Salir de los menús en la página 33.

#### Menú Acerca de 4.6



El menú Acerca de se muestra en la Figura 4.3.

Figura 4.3 Menú Acerca de

Use este menú para visualizar la información sobre los diferentes elementos que se muestran en la Figura 4.3. A continuación se explica cada uno.

#### 4.6.1 **Arranque**

arranque

#### 

arranque

1. Acceda al menú About (Acerca de) y presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra boot.

2. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra PArtno.

3. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra el NP del cargador de arranque.

- Presione **ZERO** (CERO) para regresar a la pantalla **PArtno**. 4.
- 5. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra VErSion.

Presione SELECT (SELECCIONAR)... 6.

Se muestra el número de versión del cargador de arranque.

- 7. Presione **ZERO** (CERO) para regresar al menú **VErSion**.
- 8. Presione **TARE** (TARA) para regresar a la pantalla *boot* (Arranque).

#### 4.6.2 Firm y App

#### 

Desde boot (Arranque), presione UNITS (UNIDADES).

Se muestra *FirM*. Esto significa firmware.

2. Repita el mismo patrón de pulsación de teclas de los pasos 2 al 7 para ver el número de parte y versión de los elementos *FirM*. y *APP* del menú.

#### 4.6.3 **Serie**

#### About (Acerca de) $\lor$ Boot (Arrangue) $\rightarrow$ Firm $\rightarrow$ App $\rightarrow$ Serial (Serie)

1. Con la opción APP visualizada, presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra SEriAL (Serie).

2. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

En pantalla aparece el número de serie del indicador.

3. Presione **TARE** (TARA) para regresar a la pantalla **SEriAL** (Serie).

#### 4.6.4 Opción

#### 

1. Desde **SEriAL** (Serie), presione **UNITS** (UNIDADES)...

Se muestra oPtion (Opción).

2. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra **VErSion**. Se refiere a la versión del software de la tarjeta de opciones instalada actualmente. Esta puede ser información de servicio útil.

3. Para visualizar la versión, presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra el número de versión del software.

4. Presione **ZERO** (CERO)...

Se muestra oPtion (Opción).

5. Presione **UNITS** (UNIDADES)...

Se muestra **tYPE** (TIPO) Se refiere al tipo de tarjeta de opciones instalada. Hay cuatro tarjetas de opciones: analógica, inalámbrica 802.11g, USB-d y bucle de corriente/RS485/RS422.

6. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra el nombre de la tarjeta de opciones actualmente instalada.

7. Presione **ZERO** (CERO)...

Se muestra tYPE (TIPO)

Presione TARE (TARA)...

Se muestra **oPtion** (Opción).

#### 4.6.5 Enet

About (Acerca de) ↓ Boot (Arranque) → Firm → App → Serial (Serie) → Option (Opción) → Enet



Si el indicador está conectado a una red ethernet, los valores que se muestran son las direcciones actuales asignadas.

1. Desde **oPtion** (Opción), presione **UNITS** (UNIDADES)...

Se muestra *EnEt*. Use este elemento para visualizar los valores de las direcciones IP, Subnet (Subred), Gateway (Pasarela) y MAC.

2. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra iP. Use este elemento para visualizar la dirección IP de cuatro partes.

3. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra 1 XXX. Este es el primer octeto de la dirección IP.

4. Presione **ZERO** (CERO)...

Se muestra 2 XXX. Este es el segundo octeto de la dirección IP.

Presione ZERO (CERO)...

Se muestra 3 XXX. Este es el tercer octeto de la dirección IP.

6. Presione **ZERO** (CERO)...

Se muestra 4 XXX. Este es el cuarto octeto de la dirección IP.

7. Presione **ZERO** (CERO)...

Se muestra iP.

8. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra Subnet (Subred).

- 9. Repita la secuencia de pulsación de teclas para las direcciones **Subnet** (Subred), **Gateway** (Pasarela) y **MAC**.
- 10. Al terminar, presione **TARE** (TARA)...

Se muestra EnEt.

#### 4.6.6 Descarga

About (Acerca de)  $\lor$  Boot (Arranque)  $\rightarrow$  Firm  $\rightarrow$  App  $\rightarrow$  Serial (Serie)  $\rightarrow$  Option (Opción)  $\rightarrow$  Enet  $\rightarrow$  Dload (Descarga)

1. Desde *EnEt*, presione **UNITS** (UNIDADES)...

Se muestra *dLoAd*. Esto significa descarga. En *SSEriAL* puede ver el número de serie de la aplicación de software que creó el archivo de configuración. En *dSEriA*L puede ver el número de serie de la aplicación de software que descargó el archivo de configuración. Esto se usa para fines de seguridad y licencias.

2. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra SSEriAL.

3. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra la primera mitad del número de serie de la aplicación de creación del archivo de configuración.

- 4. Presione **ZERO** (CERO) para mostrar la segunda mitad.
- Presione F1...

Se muestra SSEriAL.

6. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra dSEriAL.

7. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra la primera mitad del número de serie de la aplicación de descarga del archivo de configuración donde se descargó.

- 8. Presione **ZERO** (CERO) para mostrar la segunda mitad.
- 9. Presione **F1**...

Se muestra dSEriAL.

- 10. Presione **TARE** (TARA) hasta que aparezca **About** (Acerca de).
- 11. Para salir del menú, consulte Salir de los menús en la página 33.

#### 4.7 Menú de auditoría

El menú de auditoría se muestra en la Figura 4.4.




Figura 4.4 Menú de auditoría

Use este menú para visualizar los recuentos de auditoría para la configuración y calibración y para imprimir la información. A continuación se explica cada uno.

#### 4.7.1 Recuento

#### 

1. Acceda al menú Audit (Auditoría) y presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra *countEr*. Este tiene dos contadores que le indican cuántas veces se ha configurado y calibrado el indicador.

Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra conFig.

3. Presione SELECT (SELECCIONAR) de nuevo ...

Aparece un número que indica cuántas veces se ha configurado este indicador.

Presione ZERO (CERO)...

Se muestra conFig.

5. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra cALib.

Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Aparece un número que indica cuántas veces se ha calibrado este indicador.

7. Presione **ZERO** (CERO)...

Se muestra cALib.

8. Presione **TARE** (TARA)...

Se muestra countEr.

### 4.7.2 Imprimir

#### Audit (Auditoría) ↓ Counter (Recuento) → Print (Imprimir)

1. Desde *countEr* presione **UNITS** (UNIDADES)...

Se muestra **Print** (Imprimir).

2. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra **Port1**. Esta es la primera de las tres opciones: **Port 1**, **Port 2** o **uSb**. Utilice estas opciones para elegir el puerto de impresión del informe de auditoría.

3. Presione **UNITS** (UNIDADES) para desplazarse por las opciones y cuando se muestre su opción presione **ZERO** (CERO)...

El registro de auditoría se imprime a través del puerto seleccionado y se muestra *Print* (Imprimir).

4. Con esto finaliza el menú de auditoría. Para salir del menú, consulte Salir de los menús en la página 33.

^^^^^

### 5 Comunicaciones

El ZM303 se puede comunicar a través de estos puertos:

- Serie
- Ethernet
- USB
- Inalámbrico 802.11g

### 5.1 Formatos de impresión predeterminados

Los siguientes son ejemplos de los formatos predeterminados disponibles:

	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
Pesaje general (formato n.º 1)	Gross 272.04 lb Tare 95.88 lb Net 176.16 lb		
	······		
Pesaje general acumulado (formato n.º 2	Transaction Count: 10 Gross 272.04 lb Tare 95.88 lb Net 176.16 lb		
Recuento (formato n.º 3)	Count 176		
Verificación de peso (formato n.º 4)	Net 176.16 lb		
Procesamiento por lotes (formato n.º 5)	G 272.04 lb		
Pesaje de picos (formato n.º 6)	Peak Gross 1000.02 lb		
Pantalla remota (formato n.º 7)	272.04 1b G		

El indicador se puede configurar para muchas otras salidas que coincidan con la aplicación.

# 6 Mensajes de error

Los siguientes mensajes de error se pueden visualizar durante el uso del indicador:

Mensaje	Pantalla			
Sobrecarga				
No se ajusta a la pantalla				
Infracarga				
No se puede	cAnt			
La entrada no está en un rango válido	bound5			
Error al ingresar contraseña	inUAL id			
La pantalla remota no recibe información del indicador principal	no dAtA			

### 7 Menú del supervisor

Este menú permite a un supervisor cambiar las funciones de una aplicación que son configurables. Acceda al menú del supervisor utilizando la contraseña 1793. Consulte las instrucciones en *Acceder a los menús en la página 32*.



Cuando haya una opción para imprimir la información en cualquiera de los menús del supervisor, la información se imprimirá del puerto 1, 2 o USB, dependiendo de cual esté configurado.



Los menús siempre se explican en secuencia para cubrir toda la información de manera lógica. Probablemente nunca accederá a todos los elementos del menú de esta manera. Puede desplazarse al área del menú que deba cambiar utilizando el cuadro de teclas de navegación que se muestra arriba.

El menú del supervisor cambia según la aplicación que esté activa. Consulte la sección adecuada.

- Menú del supervisor para la aplicación de pesaje general en la página 46
- Menú del supervisor para la aplicación de acumulación en la página 52
- Menú del supervisor para la aplicación de recuento en la página 56
- Menú del supervisor para la aplicación de verificación de peso en la página 60
- Menú del supervisor para la aplicación de procesamiento por lotes en la página 63
- Menú del supervisor para la aplicación de retención de picos en la página 68
- Menú del supervisor para la aplicación de pantalla remota en la página 70

### 7.1 Menú del supervisor para la aplicación de pesaje general

La Figura 7.1 muestra el menú del supervisor cuando está en la aplicación de pesaje general.




Figura 7.1 Menú del supervisor para la aplicación de pesaje general



El menú de punto de regulación es el mismo para todas las aplicaciones por lo que solo se explica una vez. Las excepciones se indican en el texto.

Siga estos pasos para configurar los elementos del menú del supervisor.

#### 7.1.1 Punto de regulación

#### Super (Supervisor) ↓ Setpoint (Punto de regulación)



Los símbolos  $\checkmark y \Rightarrow$  que se usan en esta sección se refieren a la dirección de desplazamiento del menú. De manera que Super (Supervisor)  $\checkmark$  Setpoint (Punto de regulación), que se muestra arriba, indica que usted se desplaza hacia abajo desde **SuPEr** a **SEtPnt**. Esto le ayudará a llevar un registro de dónde se encuentra en la estructura del menú.

Con la aplicación de pesaje general activa acceda al menú Supervisor.
 Consulte las instrucciones en Acceder a los menús en la página 32. Desde SuPEr, presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra **SEtPnt**. Use esto para:

- configurar la función de los anunciadores de los puntos de regulación
- ingresar hasta tres valores de puntos de regulación
- seleccionar hasta tres entradas
- imprimir la configuración de los puntos de regulación
- restablecer todos los puntos de regulación a los valores predeterminados de fábrica.

#### **Anunciadores**

#### Setpoint (Punto de regulación) ↓ Edit (Editar) ↓ Annun (Anunc)

2. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra Edit.

Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra *Annun*. (La opción *Annun* (Anunc) no está incluida en el menú del supervisor para la aplicación de procesamiento por lotes. Omita los pasos del 3 al 5).

Esto se refiere a los anunciadores, respecto a los anunciadores de los puntos de regulación *SP1*, *SP2* y *SP3*. De manera predeterminada (*oFF*), estos indicadores están en ON (Activados) cuando el peso que se visualiza está por debajo del punto de regulación o en OFF (Desactivados) si están por encima del valor del punto de regulación. Si selecciona *on* (Activado), los anunciadores funcionan de manera inversa--OFF (Desactivado) cuando están por debajo, ON (Activado) cuando están por encima.

Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra la configuración actual (**oFF**u **on**).

5. Presione **UNITS** (UNIDADES) para alternar entre las opciones y cuando se muestre su opción presione **ZERO** (CERO) para aceptar ...

Se muestra Annun.

#### Salidas

#### 

Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra out1. Este es el valor del peso par el punto de regulación 1.

Presione SELECT (SELECCIONAR)...

El valor actual se muestra con un dígito parpadeante a la derecha.

8. Presione **ZERO** (CERO) para aceptar el valor que se muestra o ingrese un nuevo valor y presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra out1.

Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra out2.

#### **Entradas**

#### 

10. Repita los pasos del 7 al 9 para *out2* y *out3*. Presione **UNITS** (UNIDADES) cuando termine ...

Se muestra *in1*. Esto significa entrada 1. Use esto para asignar una función a la entrada 1 cuando se active un interruptor externo. La opción predeterminada es *nonE*. Las opciones se enumeran en la Figura 7.1.



Las entradas y salidas se deben activar en un menú distinto protegido por contraseña. Algunas opciones de entrada no son pertinentes para la aplicación que está activa.

11. Desde in1, presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra la opción actual.

12. Presione **UNITS** (UNIDADES) para desplazarse por las opciones y cuando se muestre su opción presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra in1.

13. Presione **UNITS** (UNIDADES)...

Se muestra in2.

14. Repita los pasos del 11 al 13 para *in2* e *in3*. Presione **TARE** (TARA) cuando termine ...

Se muestra *Edit*.

#### **Imprimir**

#### Setpoint (Punto de regulación) ↓ Edit (Editar) ↓ Print (Imprimir)

15. Presione **UNITS** (UNIDADES)...

Se muestra *Print*. Use esto para imprimir la configuración en *SEtPnt*.

16. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra *no*.

 Con no visualizado presione ZERO (CERO) para cancelar el proceso de impresión o presione UNITS (UNIDADES) para llegar a YES (SÍ) y presione ZERO (CERO) para imprimir la información ...

Se muestra *Print* después de cualquier acción.

#### Restablecer

# Setpoint (Punto de regulación) $\lor$ Edit (Editar) $\lor$ Print (Imprimir) $\rightarrow$ Reset (Restablecer)

18. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra *rESEt*. Use esto para restablecer las configuraciones en *Edit* (Editar) a los valores predeterminados de fábrica.

19. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra **no**.

 Presione ZERO (CERO) para cancelar el proceso de restablecimiento o presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra YES.

21. Presione **ZERO** (CERO) para restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica...

Se muestra rESEt.

22. Presione TARE (TARA)...

Se muestra **SEtPnt**. Si la opción Tara preestablecida no está habilitada continúe con el paso 7. Si está habilitada continúe con el paso siguiente.

#### 7.1.2 Tara

#### 

1. Presione **UNITS** (UNIDADES)...

Se muestra tArE.

Use esto para:

- configurar valores para hasta 10 taras preestablecidas
- imprimir los valores de las taras preestablecidas
- restablecer todas las taras preestablecidas a los valores de 0 predeterminados de fábrica.

Los pasos siguientes describen los procedimientos.

#### Registro de tara 1 - 10

#### Tare (Tara) $\psi$ Edit (Editar) $\psi$ Tare 1-10 (Tara 1-10)

2. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra Edit.

3. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra *tArE 1*. Este es el primero de los 10 valores de tara preestablecida que puede configurar.

4. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

El valor actual se muestra con un dígito parpadeante a la derecha.

5. Presione **ZERO** (CERO) para aceptar el valor que se muestra o ingrese un nuevo valor y presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra tArE 1.

6. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra tArE 2.

7. Repita los pasos del 4 al 6 para *tArE 2* a *tArE 10*. Presione *TARE* (TARA) cuando termine ...

Se muestra Edit.

#### **Imprimir**

#### Tare (Tara) ↓ Edit (Editar) → Print (Imprimir)

8. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **Print**. Use esto para imprimir los valores de tara preestablecida.

9. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra no.

 Con no visualizado presione ZERO (CERO) para cancelar el proceso de impresión o presione UNITS (UNIDADES) para llegar a YES (SÍ) y presione ZERO (CERO) para imprimir la información ...

Se muestra **Print** después de cualquier acción.

#### Restablecer

#### Tare (Tara) ↓ Edit (Editar) → Print (Imprimir) → Reset (Restablecer)

11. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **rESEt**. Use esto para reestablecer todas las taras preestablecidas a los valores de 0 predeterminados de fábrica.

12. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra **no**.

13. Presione **ZERO** (CERO) para cancelar el proceso de restablecimiento o presione **UNITS** (UNIDADES)...

Se muestra YES.

14. Presione **ZERO** (CERO) para restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica...

Se muestra rESEt.

15. Presione **TARE** (TARA)...

Se muestra tArE.

#### 7.1.3 Batería

1. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **bAttErY**. Use esto para activar la batería y para configurar un tiempo de espera (en minutos). Si vence el tiempo sin actividad de la balanza o del teclado la batería se apaga.

#### **Activar**

#### 



Solo active la batería y configure el valor del tiempo de espera **tMout** si está usando la opción ZQ-BAT. Si está activada la opción de uso de la batería entonces no puede usar el punto de regulación 3 para los puntos de regulación de las aplicaciones de verificación de peso o de procesamiento por lotes. Se usa como señal de apagado para la opción de la batería ZQ-BAT.

Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra **EnAbLE**. Las opciones son **oFF** (Desactivado) y **on** (Activado). Elija **oFF** (Desactivado) para desactivar el uso de la batería. Elija **on** (Activado) para activar el uso de la batería.

3. Presione **UNITS** (UNIDADES) para desplazarse por las opciones y cuando se muestre su opción presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra **EnAbLE**.

#### Tiempo de espera

Battery (Batería) ↓ Enable (Activar) → Timeout (Tiempo de espera)

4. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra *tMout*. Esto significa Tiempo de espera. Use esta opción para configurar el tiempo que puede transcurrir antes de que la inactividad de la balanza y del teclado provoquen que se apague la batería. Los valores de 1 a 3.600 minutos son válidos.

5. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Aparece una pantalla de ingreso numérico.

 Ingrese un valor en minutos y presione la tecla ZERO (CERO) para aceptar el valor.

Se muestra tMout.

Esto completa el menú del supervisor para la aplicación de pesaje general.
 Presione varias veces la tecla TARE (TARA) hasta que el indicador regrese al modo de pesaje normal.

Se muestra el valor del peso actual.

### 7.2 Menú del supervisor para la aplicación de acumulación

La Figura 7.2 muestra el menú del supervisor cuando está en la aplicación de acumulación.




Figura 7.2 Menú del supervisor para la aplicación de acumulación

Siga estos pasos para configurar los elementos del menú del supervisor.



Los submenús **Setpnt**, **Tare** y **bAttErY** en la Figura 7.2 son los mismos que se describen en Menú del supervisor para la aplicación de pesaje general en la página 46. Diríjase allí para obtener información acerca de estos submenús. Los únicos submenús de esta aplicación se describen a continuación.

#### 7.2.1 Acumulación

#### Super (Supervisor) ◆ Setpoint (Punto de regulación) → Tare (Tara) → Accum (Acum)

 Con la aplicación de acumulación activa, acceda al menú del supervisor utilizando la contraseña 1793. Consulte las instrucciones en Acceder a los menús en la página 32. Desde SuPEr, presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra SEtPnt.

2. Presione UNITS (UNIDADES) hasta que...

Se muestre **AccuM**. Utilice esto para configurar los elementos relacionados con la acumulación. Desde la opción **AccuM** puede hacer lo siguiente:

- Activar/desactivar la función para imprimir el total acumulado (*Prt tot*).
- Ingresar un número de formato de impresión para imprimir la información del peso acumulado total (tot FMt).
- Activar/desactivar la función para borrar la información de acumulación total cuando se imprima el total (*clr tot*).
- Imprimir el informe de acumulación de los 10 canales de memoria (*Print*).
- Restablecer los 10 valores de los canales de memoria de acumulación a 0 (rESEt).

Los pasos siguientes describen los procedimientos para configurar estos elementos.

#### Imprimir total

#### 

Desde AccuM, presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra *Prt tot*. Esto significa imprimir total.

Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra oFF (Desactivado).

 Presione ZERO (CERO) para mantener desactivada la función de impresión total o presione UNITS (UNIDADES) para llegar a on (Activado) y presione ZERO (CERO) para activar la impresión del total acumulado...

Se muestra Prt tot.

Si la opción está activada, durante la operación normal, el usuario puede mantener presionada la tecla **PRINT** (IMPRIMIR) durante tres segundos y el formato seleccionado de impresión total (consulte el paso 8 a continuación) se enviará a cualquier puerto que esté configurado para imprimir. En la pantalla, la opción *Prn-tot* parpadea.

#### Formato total

#### Accum (Acum) ✓ Print Total (Imprimir total) Total Format (Formato total)

6. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra tot FMt. Esto significa el formato de impresión del total.

Presione SELECT (SELECCIONAR)...

El número de formato de impresión actual se muestra con un dígito parpadeante a la extrema derecha. (El valor predeterminado es el formato 8).

8. Presione **ZERO** (CERO) para aceptar la configuración actual o ingrese un nuevo número de formato y presione **ZERO** (CERO)...

Se muestra tot FMt.

#### **Borrar los totales**

Accum (Acum)  $\lor$  Print Total (Imprimir total)  $\rightarrow$  Total Format (Formato total)  $\rightarrow$  Clear Total (Borrar los totales)

9. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra *cLr tot*. Esto significa borrar los totales. Elija *on* (Activado) para activar el borrado del total acumulado al imprimir. Elija *OFF* (Desactivado) para desactivar esta función.

Si la opción está activada, el total se borra si el usuario mantiene presionada la tecla **PRINT** (IMPRIMIR) durante tres segundos. El mensaje *cLr-tot* parpadea. El total se imprime antes de borrar si se activó la función en el paso 5 anterior.

10. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra la configuración actual.

11. Presione **UNITS** (UNIDADES) para desplazarse por las opciones y cuando se muestre su opción presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra cLr tot.

#### **Imprimir**

Accum (Acum)  $\lor$  Print Total (Imprimir total)  $\rightarrow$  Total Format (Formato total)  $\rightarrow$  Clear Total (Borrar los totales)  $\rightarrow$  Print (Imprimir)

Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **Print**. Esto significa imprimir el informe de acumulación. Elija **YES** (SÍ) para imprimir el informe de los totales acumulados de los 10 canales de memoria.

13. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra la configuración actual.

14. Presione **UNITS** (UNIDADES) para desplazarse por las opciones y cuando se muestre su opción presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se visualiza brevemente **buSY** si la información se imprime y se muestra **Print** (Imprimir). Si cancela la función de impresión se muestra **Print** (Imprimir).

#### Restablecer

Accum (Acum)  $\lor$  Print Total (Imprimir total)  $\rightarrow$  Total Format (Formato total)  $\rightarrow$  Clear Total (Borrar los totales)  $\rightarrow$  Print (Imprimir)  $\rightarrow$  Reset (Restablecer)

15. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **rESEt**. Use esta opción para restablecer todos los elementos en **AccuM** a los valores predeterminados de fábrica.

16. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra *no*.

17. Presione **ZERO** (CERO) para cancelar el proceso de restablecimiento o presione **UNITS** (UNIDADES)...

Se muestra YES.

18. Presione **ZERO** (CERO) para restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica...

Se muestra **rESEt**.

19. Presione **TARE** (TARA)...

Se muestra AccuM.

20. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **bAttErY**. El menú de batería es idéntico en todas las aplicaciones. Consulte el paso 1 en la página 50 para obtener información sobre la configuración de la batería.

21. Esto completa el menú del supervisor para la aplicación de acumulación. Presione varias veces la tecla **TARE** (TARA) hasta que el indicador regrese al modo de pesaje normal.

Se muestra el valor del peso actual.

### 7.3 Menú del supervisor para la aplicación de recuento

La Figura 7.3 muestra el menú del supervisor cuando está en la aplicación de recuento.




Figura 7.3 Menú del supervisor para la aplicación de recuento

Siga estos pasos para configurar los elementos del menú del supervisor.



Los submenús **Setpnt**, **Tare** y **bAttErY** en la Figura 7.3 son los mismos que se describen en Menú del supervisor para la aplicación de pesaje general en la página 46. Diríjase allí para obtener información acerca de estos submenús. Los únicos submenús de esta aplicación se describen a continuación.

El submenú **cnt Acc** es el mismo que se describe en el submenú de **Accum** en la aplicación de acumulación. Consulte el paso 3 en la página 53.

#### 7.3.1 Recuento

#### Super (Supervisor) √ Setpoint (Punto de regulación) → Tare (Tara) → Count (Recuento)

 Con la aplicación de recuento activa, acceda al menú del supervisor utilizando la contraseña 1793. Consulte las instrucciones en Acceder a los menús en la página 32. Desde SuPEr, presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra SEtPnt.

2. Presione dos veces UNITS (UNIDADES)...

Se muestra *count*. Utilice esta función para configurar los elementos relacionados con el recuento.

Seleccionar el modo de granel o de goteo.

7.3

- Activar/desactivar la función para imprimir el total de recuento (Prt tot).
- Ingresar un número de formato de impresión para imprimir la información del recuento total (tot FMt).
- Activar/desactivar la función para borrar la información del recuento total cuando se imprime el total (clr tot).

Los pasos siguientes describen los procedimientos para configurar estos elementos.

#### Modo

#### 

3. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra **ModE**. Hay dos modos de muestreo. **buLK** (Granel) y **dribbLE** (Goteo).

Granel

En el muestreo a granel usted coloca el número de elementos indicado en la báscula de una vez (a granel) y la báscula comienza automáticamente a calcular el peso por pieza cuando el peso se estabiliza. A continuación, se muestra el recuento.

Goteo

En el muestreo por goteo usted cuenta el número de elementos indicado en la báscula y cuando está listo, presione la tecla **SAMPLE** (MUESTRA) y la báscula comienza a calcular el peso por pieza y después muestra el recuento.

Con ModE visualizado, presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra **buLK**.

5. Presione **UNITS** (UNIDADES) para desplazarse por las opciones y cuando se muestre su opción presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra ModE.

#### **Imprimir total**

#### 

6. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **Prt tot**. Esto significa imprimir total.

Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra no.

8. Presione **ZERO** (CERO) para mantener desactivada la función de impresión total o presione **UNITS** (UNIDADES) para llegar a **YES** (SÍ) y presione **ZERO** (CERO) para activar la impresión del recuento total...

Se muestra **Prt tot**.

Si la opción está activada, durante la operación normal, el usuario puede mantener presionada la tecla **PRINT** (IMPRIMIR) durante tres segundos y el formato seleccionado de impresión total (consulte el paso a continuación) se enviará a cualquier puerto que esté configurado para imprimir. En la pantalla, la opción **Prn-tot** parpadea.

#### Formato total

Count (Recuento)  $\checkmark$  Mode (Modo)  $\rightarrow$  Print Total (Imprimir total)  $\rightarrow$  Total Format (Formato total)

9. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra *tot FMt*. Esto significa el formato de impresión del total.

10. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

El número de formato de impresión actual se muestra con un dígito parpadeante a la extrema derecha. (El valor predeterminado es el formato 8).

11. Presione **ZERO** (CERO) para aceptar la configuración actual o ingrese un nuevo número de formato y presione **ZERO** (CERO)...

Se muestra tot FMt.

#### **Borrar los totales**

Count (Recuento)  $\downarrow$  Mode (Modo)  $\rightarrow$  Print Total (Imprimir total)  $\rightarrow$  Total Format (Formato total)  $\rightarrow$  Clear Total (Borrar los totales)

12. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra *cLr tot*. Esto significa borrar los totales. Elija *YES* (SÍ) para activar el borrado del recuento total al imprimir. Elija *no* para desactivar esta función.

Si la opción está activada, el total se borra si el usuario mantiene presionada la tecla **PRINT** (IMPRIMIR) durante tres segundos. El mensaje *cLr-tot* parpadea. El total se imprime antes de borrar si se activó la función en el paso 8 anterior.

13. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra la configuración actual.

14. Presione **UNITS** (UNIDADES) para desplazarse por las opciones y cuando se muestre su opción presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra cLr tot.

15. Presione **TARE** (TARA)...

Se muestra count.

16. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **bAttErY**. El menú de batería es idéntico en todas las aplicaciones. Consulte el paso 1 en la página 50 para obtener información sobre la configuración de la batería.

17. Esto completa el menú del supervisor para la aplicación de recuento. Presione varias veces la tecla **TARE** (TARA) hasta que el indicador regrese al modo de pesaje normal.

Se muestra el valor del peso actual.

# 7.4 Menú del supervisor para la aplicación de verificación de peso

La Figura 7.4 muestra el menú del supervisor cuando está en la aplicación de verificación de peso.




Figura 7.4 Menú del supervisor para la aplicación de verificación de peso

Siga estos pasos para configurar los elementos del menú del supervisor.



Los submenús **Setpnt**, **Tare** y **bAttErY** en la Figura 7.4 son los mismos que se describen en Menú del supervisor para la aplicación de pesaje general en la página 46. Diríjase allí para obtener información acerca de estos submenús. La única excepción es que **out1**, **out2** y **out3** no están en el menú de puntos de regulación. No son pertinentes para la aplicación de verificación de peso. Los únicos submenús de esta aplicación se describen a continuación.

#### 7.4.1 Verificación

#### 

 Con la aplicación de verificación de peso activa, acceda al menú del supervisor utilizando la contraseña 1793. Consulte las instrucciones en Acceder a los menús en la página 32. Desde SuPEr, presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra SEtPnt.

2. Presione dos veces UNITS (UNIDADES)...

Se muestra *chEcK*. Esto significa verificación de peso. Utilice esta función para configurar los elementos relacionados con la verificación de peso.

- Configurar las condiciones de uso de las salidas. (outPutS)
- Configurar las divisiones inferiores para el peso objetivo aceptable (undrdiv)
- Configurar las divisiones superiores para el peso objetivo aceptable (oVErdiV)
- Restablecer los valores objetivo a cero. (rESEt)

#### Salidas: bloquear y desbloquear

# Check (Verificación) $\Psi$ Outputs (Salidas) $\Psi$ Latch & Unlatch (Bloquear y desbloquear)

3. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra *outPutS*. Hay dos opciones de salidas *LAtch* (Bloquear) y *unLAtch* (Desbloquear). Si selecciona *LAtch* (Bloquear), significa que el peso se debe estabilizar antes de que se active el anunciador y la salida para la condición apropiada (inferior, aceptable o superior). Si selecciona *unLAtch* (Desbloquear), el anunciador y la salida cambian instantáneamente conforme el peso cambia la condición de la verificación de peso.

En el modo de bloqueo, una vez activados, el anunciador y la salida permanecerán sin cambios hasta que se retire el elemento y el peso bruto regrese a la banda de cero bruto.

4. Desde outPutS, presione SELECT ... (SELECCIONAR)

Se muestra *LAtch*.

5. Presione **UNITS** (UNIDADES) para desplazarse por las opciones y cuando se muestre su opción presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra outPutS.

#### **Divisiones inferiores**

## Check (Verificación) $\psi$ Outputs (Salidas) $\psi$ Under divisions (Divisiones inferiores)

6. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra *undrdiv*. Use esta función para establecer el número de divisiones (0 - 100) por debajo del peso objetivo que todavía esté dentro del rango de aceptación.

7. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

El valor actual se muestra con un dígito parpadeante a la extrema derecha.

8. Presione **ZERO** (CERO) para aceptar el valor actual o ingrese un nuevo valor y presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra *undrdiv*.

#### **Divisiones superiores**

# Check (Verificación) $\lor$ Outputs (Salidas) $\lor$ Over divisions (Divisiones superiores)

Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **oVErdiV**. Use esta función para establecer el número de divisiones (0 - 100) por arriba del peso objetivo que todavía esté dentro del rango de aceptación.

10. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

El valor actual se muestra con un dígito parpadeante a la extrema derecha.

11. Presione **ZERO** (CERO) para aceptar el valor actual o ingrese un nuevo valor y presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra oVErdiV.

#### Restablecer

Check (Verificación) ↓ Outputs (Salidas) ↓ Under divisions (Divisiones inferiores) → Over divisions (Divisiones superiores) → Reset (Restablecer)

12. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **rESEt**. Use esta opción para restablecer todas las variables de verificación de peso a los valores predeterminados de fábrica.

13. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra *no*.

14. Presione **ZERO** (CERO) para cancelar el proceso de restablecimiento o presione **UNITS** (UNIDADES)...

Se muestra YES.

15. Presione **ZERO** (CERO) para restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica...

Se muestra rESEt.

16. Presione TARE (TARA)...

Se muestra chEcK.

17. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **bAttErY**. El menú de batería es idéntico en todas las aplicaciones. Consulte el paso 1 en la página 50 para obtener información sobre la configuración de la batería.

 Esto completa el menú del supervisor para la aplicación de objetivo. Presione varias veces la tecla TARE (TARA) hasta que el indicador regrese al modo de pesaje normal.

Se muestra el valor del peso actual.

# 7.5 Menú del supervisor para la aplicación de procesamiento por lotes

La Figura 7.5 muestra el menú del supervisor cuando está en la aplicación de procesamiento por lotes:




Figura 7.5 Menú del supervisor para la aplicación de procesamiento por lotes

Siga estos pasos para configurar los elementos del menú del supervisor.



Los submenús **Setpnt**, **Tare** y **bAttErY** en la Figura 7.5 son los mismos que se describen en Menú del supervisor para la aplicación de pesaje general en la página 46. Diríjase allí para obtener información acerca de estos submenús. Los únicos submenús de esta aplicación se describen a continuación.

#### 7.5.1 Procesamiento por lotes

 Con la aplicación de procesamiento por lotes activa, acceda al menú del supervisor utilizando la contraseña 1793. Consulte las instrucciones en Acceder a los menús en la página 32. Desde SuPEr, presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra SEtPnt.

2. Presione dos veces UNITS (UNIDADES)...

Se muestra *bAtch*. Utilice esta función para configurar los elementos relacionados con el procesamiento por lotes:

- Configurar el tipo de operación de procesamiento por lotes. (*tYPE*)
- Seleccione la operación automática o manual. (ModE)
- Configurar el modo de visualización bruto o neto. (diSP)
- Configurar las condiciones de preact. (*PrEAct*)
- Seleccionar la operación de llenado negativo. (nEG FiL)

#### Tipo

#### 

Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra **tYPE**. Hay cuatro opciones para Tipo: **2 SPEEd** (2 velocidades), **iNGrEd** (Ingredientes), **iNdEP** (Independiente) y **FiL-dSc** (Llenado-vaciado). A continuación se explica cada una.

**2 SPEEd** Seleccione 2 velocidades cuando tenga un ingrediente con un dispositivo de control de velocidad.

iNGrEd Seleccione Ingredientes para un llenado en secuencia de

hasta 3 productos a una sola velocidad.

*iNdEP* Seleccione Independiente cuando el proceso de llenado se

realice basándose en los valores de salida establecidos.

**FiL-dSc** Seleccione Llenado-vaciado cuando realice operaciones de llenado (peso negativo) de algo como una balanza de tolva.

Consulte en *Notas sobre el procesamiento por lotes en la página 66* la información sobre la configuración de cada tipo de procesamiento por lotes.

Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra la configuración actual.

5. Presione **UNITS** (UNIDADES) para desplazarse por las opciones y cuando se muestre su opción presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra tYPE.

#### Modo

#### Batch (Procesamiento por lotes) ↓ Type (Tipo) → Mode (Modo)

6. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **ModE**. El Modo tiene dos opciones: **Auto** (Automático) o **MAnuAL** (Manual). Hay una descripción detallada de cada tipo en la sección titulada *Aplicación de procesamiento por lotes en la página 27*.

7. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra la configuración actual.

8. Presione **UNITS** (UNIDADES) para desplazarse por las opciones y cuando se muestre su opción presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra ModE.

#### Visualización

# Batch (Procesamiento por lotes) $\psi$ Type (Tipo) $\Rightarrow$ Mode (Modo) $\Rightarrow$ Display (Visualización)

9. Presione UNITS (UNIDADES)...

**GroSS** 

Se muestra *diSP*. Visualización tiene dos opciones: *Net* (Neto) o *GroSS* (Bruto). A continuación se explica cada una.

**NEt** Seleccione Neto para basar el procesamiento por lotes en los pesos netos.

Seleccione Bruto para basar el procesamiento por lotes en los pesos brutos.

10. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra la configuración actual.

11. Presione **UNITS** (UNIDADES) para desplazarse por las opciones y cuando se muestre su opción presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra diSP.

#### **Preact**

# Batch (Procesamiento por lotes) $\checkmark$ Type (Tipo) $\Rightarrow$ Mode (Modo) $\Rightarrow$ Display (Visualización) $\Rightarrow$ Preact (Preact)

12. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **PrEAct**. Esto significa preactivación automática.

La opción Preact se puede usar para compensar el peso del producto que continúa llenándose en una bolsa o contenedor después de que el punto de regulación de salida se desactiva y antes de que el peso final se estabilice. Si un valor de preact se calcula automáticamente o se ingresa manualmente, el peso real de corte será igual al valor del punto de regulación ingresado menos el valor de preact.

**PrEAct** tiene tres opciones: **Manual**, **Auto**, o **cLEAr** (Borrar). A continuación se explica cada una.

Manual

Cuando trabaja en *Manual*, la opción preact no se calcula automáticamente y solo se usa si ingresó manualmente un valor en el submenú SETPNT para PREACT 1, 2 y 3.

Auto

Cuando se configura en *Auto*, la opción preact se calcula automáticamente. La cantidad de compensación se calcula basándose en la variación promedio entre el valor del punto de regulación ingresado y los pesos de llenado real registrados durante los ciclos de procesamiento por lotes más recientes. La opción Auto Preact solo está disponible en ciertos Tipos de procesamiento por lotes, como se indica en sus descripciones. Los valores de Preact calculados se pueden ver en el submenú SETPNT para PREACT 1, 2 y 3.

cLEAr

Cuando se selecciona *cLEAr* (Borrar), los valores actuales de preact se establecen en 0. Si se configuró *PrEAct* como *Auto*, se calculará un nuevo conjunto de valores de compensación en los siguientes lotes. Si se configuró preact en *oFF* (Desactivado), entonces la opción preact se desactiva o puede ingresar manualmente nuevos valores en el menú del punto de regulación.

13. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra la configuración actual.

14. Presione **UNITS** (UNIDADES) para desplazarse por las opciones y cuando se muestre su opción presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra PrEAct.

#### Llenado negativo

Batch (Procesamiento por lotes)  $\psi$  Type (Tipo)  $\Rightarrow$  Mode (Modo)  $\Rightarrow$  Display (Visualización)  $\Rightarrow$  Preact (Preact)  $\Rightarrow$  Negative Fill (Llenado negativo)

15. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **NEG FiL**. Esto significa llenado negativo y tiene dos opciones: **oFF** (Desactivado) u **on** (Activado). A continuación se explica cada una.

Elija **oFF** (Desactivado) para desactivar el llenado negativo. (predeterminado)

Elija **on** (Activado) para activar el llenado negativo. La operación varía según el tipo seleccionado. Consulte *Notas sobre el procesamiento por lotes en la página 66.* 

16. Presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra la configuración actual.

17. Presione **UNITS** (UNIDADES) para desplazarse por las opciones y cuando se muestre su opción presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra NEG FiL.

18. Presione **TARE** (TARA)...

Se muestra bAtch.

19. Presione UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **bAttErY**. El menú de batería es idéntico en todas las aplicaciones. Consulte el paso 1 en la página 50 para obtener información sobre la configuración de la batería.

20. Esto completa el menú del supervisor para la aplicación de procesamiento por lotes. Presione varias veces la tecla **TARE** (TARA) hasta que el indicador regrese al modo de pesaje normal.

Se muestra el valor del peso actual.

#### 7.5.2 Notas sobre el procesamiento por lotes

#### 2 velocidades

La configuración **MODE** (MODO) no es pertinente para la opción 2 SPEED (2 VELOCIDADES).

Si configura **DISP** (VISUALIZACIÓN) en **NET** (NETO), se producirá una tara automática antes del inicio del llenado.

Si configura **DISP** (VISUALIZACIÓN) en **GROSS** (BRUTO), no se producirá una tara automática y los cortes del llenado se basarán en el peso bruto real.

Si configura **PREACT** en **AUTO**, esto solo afecta al valor de corte de Out 2 (Salida 2). Consulte los detalles de PREACT a continuación.

Si configura **NEG FILL** (LLENADO NEGATIVO) en **YES** (SÍ), debe configurar **DISP** (VISUALIZACIÓN) en **NET** (NETO) de manera que se produzca una tara automática antes del inicio y los cortes se basarán en los valores negativos ingresados para Out 1 y Out 2 (Salidas 1 y 2).

#### Ingrediente

7.5

Si configura **MODE** (MODO) en **AUTO**, el proceso de procesamiento por lotes continuará hasta que se complete el último ingrediente. Entre cada ingrediente hay un ligero retraso para permitir el cálculo del movimiento, del peso final y de preact.

Si configura **MODE** (MODO) en **MANUAL** debe presionar **F1** o **START** (INICIO) entre cada ingrediente para completar el ciclo de llenado.

Si configura **DISP** (VISUALIZACIÓN) en **NET** (NETO), se producirá una tara automática antes del inicio de cada ingrediente y los pesos de llenado de las salidas 1, 2 y 3 se basarán en el peso neto.

Si configura **DISP** (VISUALIZACIÓN) en **GROSS** (BRUTO), no se producirá una tara automática y los pesos de llenado de las salidas 1, 2 y 3 se basarán en el peso bruto de los ingredientes acumulados. Si la cantidad del ingrediente 1 es 10, la del ingrediente 2 es 20 y la del ingrediente 3 es 30, debe ingresar Out 1 = 10, Out 2 = 30 (10 + 20) y Out 3 = 60 (10 + 20 + 30). Los cortes de las salidas se basan en el peso bruto real visualizado de manera que si hay cantidades inexactas de ingredientes durante el procesamiento por lotes, puede influir en la cantidad del siguiente ingrediente que se agregue.

Si configura **PREACT** en **AUTO**, entonces esto se calcula para cada ingrediente a fin de ajustar el peso de corte como corresponde.

Si configura **NEG FILL** (LLENADO NEGATIVO) en **YES** (SÍ), solo funcionará para un ingrediente único usando OUT 1 (Salida 1) para el llenado de descarga basándose en el peso negativo.

#### Puntos de regulación independientes

Los valores de las salidas 1, 2 y 3 operan las salidas independientemente. Presione **F1** o **START** (INICIAR) para iniciar.

Si configura **MODE** (MODO) en **AUTO**, esto permitirá que las salidas se activen automáticamente utilizando la banda de cero bruto como interbloqueo de Auto Start (Inicio automático).

Si configura **MODE** (MODO) en **MANUAL** debe presionar la tecla **F1** o **START** (INICIO) para activar las salidas. Las salidas permanecerán desactivadas después de alcanzar el peso de la última salida (Out X). Un valor de **0** desactiva la salida independiente.

Si configura **DISP** (VISUALIZACIÓN) en **NET** (NETO), se usa el peso neto y si configura **DISP** (VISUALIZACIÓN) en **GROSS** (BRUTO), se usa el peso bruto para el valor de corte

La configuración **PREACT** no es pertinente para la opción INDEPENDENT (INDEPENDIENTE).

Si configura **NEG FILL** (LLENADO NEGATIVO) en **YES** (SÍ), se permite la operación de los valores de las salidas 1, 2 y 3 en modo de peso negativo.

#### Llenado/vaciado

La configuración **MODE** (MODO) no es pertinente para la opción Fill/Discharge (Llenado/vaciado).

La configuración **DISP** (VISUALIZACIÓN) no es pertinente para la opción Fill/Discharge (Llenado/vaciado).

Si configura **PREACT** en **AUTO** solo se aplica durante el ciclo de vaciado de la salida 2.

La configuración **NEG FILL** (LLENADO NEGATIVO) no es pertinente para la opción Fill/Discharge (Llenado/vaciado)

# 7.6 Menú del supervisor para la aplicación de retención de picos

La Figura 7.6 muestra el menú del supervisor cuando está en la aplicación de retención de picos:




Figura 7.6 Menú del supervisor para la aplicación de retención de picos



Los submenús **Setpnt** y **bAttErY** en la Figura 7.5 son los mismos que se describen en Menú del supervisor para la aplicación de pesaje general en la página 46. Diríjase allí para obtener información acerca de estos submenús. Los únicos submenús de esta aplicación se describen a continuación.

#### 7.6.1 Retención de picos

 Con la aplicación de retención de picos activa, acceda al menú del supervisor utilizando la contraseña 1793. Consulte las instrucciones en Acceder a los menús en la página 32. Desde SuPEr, presione SELECT (SELECCIONAR)...

Se muestra SEtPnt.

2. Presione dos veces UNITS (UNIDADES)...

Se muestra **P-hoLd**. Use esta función para restablecer el pico mín/máx. Si la tecla **F1**, que es la tecla normal para restablecer el mín/máx, está desactivada, el supervisor necesita un método alternativo para restablecer estos valores.

#### Restablecer

#### P-hold (Retención de picos) ↓ Reset (Restablecer)

3. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra *rESEt*.

4. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra **no**.

5. Presione **UNITS** (UNIDADES) para alternar entre las opciones**no** y **YES** (SÍ). Presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se restablece el mín/máx y se muestra *rESEt*.

6. Presione repetidamente **TARE** (TARA) para regresar a la operación de pesaje normal.

### 7.7 Menú del supervisor para la aplicación de pantalla remota

La Figura 7.7 muestra el menú del supervisor cuando está en la aplicación de pantalla remota.




Figura 7.7 Menú del supervisor para la aplicación de pantalla remota



Los submenús **Setpnt** y **bAttErY** en la Figura 7.7 son los mismos que se describen en Menú del supervisor para la aplicación de pesaje general en la página 46. Diríjase allí para obtener información acerca de estos submenús. El único submenú de esta aplicación se describe a continuación.

1. Con r-diSP visualizado, presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra ModE.

2. Presione **SELECT** (SELECCIONAR)...

Se muestra *rd* o *350iS*. Elija el tipo de pantalla remota que se conectará al indicador.

3. Presione **UNITS** (UNIDADES) para desplazarse por las opciones y presione **ZERO** (CERO) para aceptar...

Se muestra ModE.

Esto completa el menú del supervisor para la aplicación de pantalla remota.
 Presione varias veces la tecla TARE (TARA) hasta que el indicador regrese al modo de pesaje normal.

Se muestra el valor del peso actual.

Cuando se configura como pantalla remota, el indicador solo funciona como pantalla remota para el indicador principal conectado.

# **Avery Weigh-Tronix**

#### **Avery Weigh-Tronix USA**

1000 Armstrong Dr. Fairmont MN 56031, EE.UU.

Tel: 507-238-4461 Fax: 507-238-4195 Correo electrónico: usinfo@awtxglobal.com www.wtxweb.com

#### **Avery Weigh-Tronix UK**

Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, Inglaterra B66 2LP Tel: +44 (0) 8453 66 77 88 Fax: +44 (0)121 224 8183

Correo electrónico: info@awtxglobal.com www.averyweigh-tronix.com